

**Grupo Municipal VOX**  
**Ayuntamiento de Alcantarilla**  
**Plaza de San Pedro, 1**  
**30820 ALCANTARILLA**



**El Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su portavoz, D. Rubén Gálvez Serrano y de los concejales, D. Ignacio Isasi Llamas Y D<sup>a</sup>. Fátima María López Sandoval presenta al pleno de marzo de 2.024, para su debate y aprobación la siguiente propuesta:**

**Propuesta mejora de seguridad en pabellones deportivos**

**Exposición de motivos**

Desde el Grupo Municipal VOX, después de escuchar las opiniones de diversos usuarios de los pabellones deportivos y tras revisar nosotros personalmente los mismos, hemos decidido presentar la siguiente propuesta ya que consideramos que es importante y necesario realizar un estudio para revisar y mejorar de forma significativa la seguridad en nuestros pabellones deportivos.

En este punto me gustaría indicar que esta propuesta no la hacemos porque estos no cumplan las condiciones mínimas exigidas, ya que nuestros pabellones cumplen con las medidas mínimas exigidas, lo hacemos porque consideramos que por el bien de los usuarios, muchos de ellos niños, debemos ir un poco más allá y proporcionarles toda la seguridad que tengamos a nuestro alcance.

A continuación, les expongo las principales razones que motivan esta solicitud:

- 1. Prevención de Accidentes:** Los pabellones deportivos son espacios dinámicos donde se realizan diversas actividades físicas. La presencia de protectores adecuados puede prevenir accidentes, como impactos involuntarios con estructuras o elementos peligrosos.
- 2. Protección de los Usuarios:** Los deportistas merecen un entorno seguro, la instalación de protectores en áreas estratégicas, como

paredes, columnas y bordes afilados, contribuiría a minimizar riesgos y lesiones.

- 3. Durabilidad y Mantenimiento:** Los protectores no solo mejoran la seguridad, sino que también prolongan la vida útil de las instalaciones. Al proteger las superficies, se evita el desgaste prematuro y los costos asociados con reparaciones frecuentes.

La seguridad de nuestros ciudadanos es de suma importancia para nosotros, y consideramos que esta se podría mejorar de manera sustancial con la instalación de protecciones adicionales, pueden ver un ejemplo de los protectores que se podrían instalar en las imágenes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del anexo.

Tras visitar los diferentes pabellones deportivos de nuestro municipio, consideramos que principalmente sería necesario realizar las siguientes actuaciones, por supuesto siempre tras los informes de los técnicos municipales.

### **Pabellón Asociación de Amigos del Fútbol Sala (Jara Carrillo)**

En este pabellón consideramos que principalmente sería importante estudiar la posibilidad de instalar protectores en la pared opuesta a la grada, en la cual está ubicada la publicidad, ya que la distancia entre la pared y la línea que delimita la pista es de tan solo 105 centímetros, tal y como pueden observar en las imágenes 7 y 8 del anexo, sin embargo en los fondos y en el lateral de la grada, si observamos que hay bastante distancia de separación, por lo que no consideramos que sea una necesidad, pero aun así se podría valorar.

### **Pabellón Santiago Tomás Magritas**

En este pabellón a diferencia del anterior, consideramos que sería importante además de instalar protectores en la pared opuesta a la grada, en la cual la distancia entre la pared y la línea que delimita la pista es de tan solo 115 cm (imágenes 9 y 10 del anexo), sería muy importante revisar e instalar protectores en el lateral de la grada, ya que la distancia entre esta y la línea que delimita la pista es de tan solo 114 cm existiendo escalones, esquinas y los propios elementos de la valla de separación que lo hacen aún más peligroso (imágenes 11 y 12 del anexo), quizá en este pabellón se podría estudiar la posibilidad de instalar unas pantallas protectoras como en el “Jara Carrillo” para eliminar los elementos de la valla y las esquinas y escalones que pueden ser peligrosos, en cuanto a los fondos, al igual que en el caso anterior y se puede

extender al resto de pabellones, al existir bastante espacio, no consideramos que sea una necesidad, pero se podría valorar.

### **Pabellón "Pedro Agustín Pérez Guirao" (Samaniego)**

En este pabellón, sería importante principalmente instalar protectores en la pared opuesta a la grada, en la cual la distancia entre la pared y la línea que delimita la pista es de tan solo 101 cm (imágenes 13 y 14 del anexo), en cuanto al lateral de la grada, el espacio entre la pista y la grada es de 210 cm y 173 cm si tomamos en cuenta los escalones de la misma, quizá se podría valorar incluir en este caso algún protector en la zona baja de la grada puesto que no hay ningún elemento de seguridad.

### **Pabellón "José Antonio Abellán" (La Salud)**

Las condiciones de este pabellón son muy parecidas a las del Jara Carrillo, consideramos que principalmente sería importante instalar protectores en la pared opuesta a la grada, ya que la distancia entre la pared y la línea que delimita la pista es de tan solo 100 cm (imágenes 15 y 16 del anexo), sin embargo, en el lateral de la grada, si observamos que hay bastante distancia de separación, por lo que no consideramos que sea una necesidad, pero aun así se podría valorar.

### **Pabellón "Andrés Francés Teruel" (Campoamor)**

Las condiciones de este pabellón son muy parecidas a las del "Magritas", ya que en este consideramos sería importante instalar protectores en la pared opuesta a la grada, en la cual la distancia entre la misma y la línea que delimita la pista es de tan solo 100 cm, además, este pabellón es el único en el que en esta pared se encuentran los accesos a vestuarios, por lo que existen esquinas que aumentan el peligro (imágenes 17,18 y 19 del anexo), también habría que revisar e instalar protectores en la lateral de la grada, ya que la distancia entre esta y la línea que delimita la pista es de tan solo 133 cm con las butacas y 100 cm hasta los escalones (imagen 20 del anexo).


### **Pabellón Fausto Vicent**

En este pabellón consideramos que no es necesario llevar a cabo ninguna actuación de este tipo, ya que todas las medidas son bastante amplias.

Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno municipal para su debate y aprobación si procede, los siguientes acuerdos:

**Primero:** Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcantarilla, a que realice una evaluación exhaustiva de las zonas de cada pabellón que requieren protectores.

**Segundo:** Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcantarilla, a que una vez se realice dicha evaluación, se proceda a la instalación de protectores en aquellos lugares que puedan ser un peligro y que los técnicos consideren oportunos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rubén Gálvez Serrano', is written over a large, stylized, scribbled signature that also appears to contain the name 'Rubén Gálvez Serrano'.

En, Alcantarilla a 8 de marzo de 2024

Fdo. Rubén Gálvez Serrano

Portavoz Grupo Municipal VOX Alcantarilla.